



Yüzey: Shell Isı Değiştiricisi

Problem: Yalıtım altında aşınma (Korozyon), Personel Sıcak yüzeyden korunması

Uygulama sebebi: Mascoat Industrial DTI İzolasyon Kaplamasının Kolay Tatbik edilebilir olması, Sıcak yüzeylerden Personel Koruması sağlaması

İlk Sıcaklık = 93°C

Uygu. Sonraki Sıcaklık= 57°C

Uygulanan kalınlık = (1.0-1.5mm)

Mascoat Industrial DTI İzolasyon Kaplaması daha fazla enerji harcaması ihtiyacını ortadan kaldırdı. Sonuç olarak personel güvenliği sağlandı ve Yalıtımın altındaki korozyon sorunu elimine edildi.