



- **Proje: High Sierra asfalt tank çatısı**
- **Yer: Florida**
- **Uygulama Sebebi: Enerji kaybı/ 176°C yüzey sıcaklığında uygulanabilecek bir kaplama**
- **Sonuç: 70-50% enerji tasarrufu**
- **Mascoat Industrial DTI İzolasyon Kaplaması aşınma ve Korozyon sorunu olan asfalt tank çatısı için mükemmel bir çözüm olmuştur. Mascoat Industrial tanktaki sıcaklık değişimlerine olan uyumu ve enerji korumasıyla tanklara daha az ısıtma ile korunum sağlamıştır.**