



Yüzey: DOW Valf Ünitesi

Problem: Klasik İzolasyon Malzemeleri ile yaşanan Yalıtım Altındaki Korozyon Sorunu ve sıcak yüzeylerden personeli koruma

Uygulama Sebebi: Kolay tatbik edilebilir olması, Personel güvenliği sağlaması

İlk sıcaklık = 93 C

Uygu. Sonraki sıcaklık = 61 C

Uygulama kalınlığı = 1.5mm

Valfler Mascoat Industrial-DTI için mükemmel bir uygulama alanıdır. Valflerin komplike geometrisi büyük miktarlarda imal masrafı ve inspeksiyon yapabilmek için klasik izolasyon kaplamasının çıkarılması her defasında masraf ve zaman kaybı oluşturuyordu.