



- **Proje: Valero Ham Petrol Tankı**
- **Yer: Los Angeles**
- **Tank Adı: 150-4, 150-5, 150-6**
- **Uygulama sebebi: Enerji Koruması, CUI (İnspektör tarafından sörvey yapıldığında tank yüzeyinin aşırı korozyona tabi olduğu tespit edildi.)**
- **Bu uygulama Katrina Kasırgasının benzersiz tahribatından sonra yapılmıştır. Kasırgada uçan enkazdan büyük zarar gören tankın izolasyonu bütünlüğünü tamamen yitirmiştir. Mascoat Industrial'ın kısa sürede uygulamasından sonra ısı kaybında büyük oranda düşüş sağlandı. Şu anda tankın YALITIMIN ALTINDAKİ AŞINMA VE KOROZYONA karşı hassasiyeti kalmadı. Tesis yöneticisi inspeksın için artık kendini daha rahat hissediyor.**